

AVALIAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO EM CANTEIROS DE OBRA EM EDIFÍCIOS NA CIDADE DE BELÉM DE ACORDO COM A NR-18

MAUÉS, Luiz Maurício Furtado(1); NEVES, Renato Martins das (2)

(1) Eng. Civil, Mestre em Engenharia de Produção, Professor. NUHAM-Núcleo de Habitação da Amazônia/DCC-CT/UFPA-E-mail:maues@ufpa.br - Rua Dom Romualdo Coelho, nº 950 apto 101, CEP:66.050-190

(2) Eng. Civil, Mestre em Engenharia de Produção, Professor. NUHAM-Núcleo de Habitação da Amazônia/DCC-CT/UFPA-E-mail:neves@ufpa.br- Tv. Três de maio, nº 1295, CEP:66.060-600

RESUMO

Este artigo apresenta o resultado da pesquisa realizada em nove canteiro de obras de oito empresas construtoras na cidade de Belém, na qual originou um diagnóstico com relação ao cumprimento das exigências da NR-18 (Condições e Meio Ambiente do Trabalho na Indústria da Construção). A pesquisa foi realizada em edifícios residenciais e comparou as diretrizes da norma, através da observação "in loco" de cada item, evidenciando a sua ocorrência, funcionalidade e condições operacionais.